

Ausgabe Mai 1975

Dual CV 121
Service-Information



Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

920 260-2 12/575

Printed in Germany by Dual

Ersatzteile

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	
1	234 234	Gehäuse nußbaum kpl.	1	
	234 237	Gehäuse weiß kpl.	1	
2	234 997	Lüftungsgitter	1	
12	236 956	Profilblende kpl.	1	
	236 958	Seitenteil rechts kpl.	1	
	236 959	Seitenteil links kpl.	1	
13	234 250	Dual-Schild	1	
31	220 141	Netzkabel kpl.	1	
	234 233	Bedienungsanleitung		

Änderungen vorbehalten!

Technische-, Prüf- und Justierdaten, sowie weitere Ersatzteile sind der Service-Anleitung Dual CV 120, Ausgabe September 1974 zu entnehmen.

Replacement parts

Pos.	Part. No.	Description	Qty.	
1	234 234	Cabinet, walnut, compl.	1	
	234 237	Cabinet, white, compl.	1	
2	234 997	Ventilating louvres	1	
12	236 956	Front trimplate, compl.	1	
	236 958	Side part right compl.	1	
	236 959	Side part left compl.	1	
13	234 250	Dual emblem	1	
31	220 141	Power cable, compl.	1	
	234 233	Operating instruction		

Modification reserved!

For specifications, check and adjustment data as well as spare parts refer to Dual CV 120 Service Manual, edition January 1975.

Pièces détachées

Pos.	Référence	Désignation	Quant.	
1	234 234	Ebénisterie noyer, compl.	1	
	234 237	Ebénisterie blanche, compl.	1	
2	234 997	Grille de ventilation	1	
12	236 956	Panneau frontal, compl.	1	
	236 958	Bord lateral droit compl.	1	
	236 959	Bord lateral gauche compl.	1	
13	234 250	Emblème Dual	1	
31	220 141	Câble de réseau, compl.	1	
	234 233	Notice d'emploi		

Sous réserve de modifications!

Les caractéristiques techniques, les valeurs de contrôle et de réglage, aussi bien que les autres pièces détachées sont contenues dans l'instruction de service Dual CV 120, édition Janvier 1975.